



Wachsschmelzer Gas Art. 820373

#### BESCHREIBUNG:

Der Borma-Wachsschmelzer ist aufgrund seiner Robustheit, geringen Abmessungen und Vielseitigkeit das beste Werkzeug für die Anwendung von Borma-Hartwachs.

Es wird mit Butangas gespeist (wie es bei normalen Gas-Feuerzeugen verwendet wird) und kann leicht über das hintere Gasventil nachgefüllt werden.

#### VERWENDEN:

Nachfüllen: Der Gasschalter muss auf OFF stehen und der Wachsschmelzer muss mit der Spitze nach unten zeigen. Schließen Sie den Zylinder an das Gasventil an und halten Sie dieses sowie das Werkzeug in vertikaler Position, bis ein leichtes Verschütten auftritt, das anzeigt, dass das Nachfüllen abgeschlossen ist.

So aktivieren Sie: Stellen Sie den Regler auf die mittlere Position. Halten Sie den Borma-Wachsschmelzer von Gesicht und Körper fern und drücken Sie den Schalter in Richtung der Wachsschmelzerspitze. Zünden Sie mit der anderen Hand den Funken, der sich gleich auf die Belüftungsschlitze an der Spitze richtet, die sich einige Sekunden lang entzünden und dann von selbst ausgehen. Sie können überprüfen, ob der Borma-Wachsschmelzer eingeschaltet ist, indem Sie überprüfen, ob der durch die Belüftungsschlitze sichtbaren Glühfaden weißglühend ist. Achten Sie darauf, die Metallspitze zu keinem Zeitpunkt zu berühren, auch wenn Sie der Ansicht sind, dass der Borma-Wachsschmelzer nicht aktiviert wurde, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

So regulieren Sie: Verwenden Sie den mit +/- gekennzeichneten Regler um die Temperatur zu regulieren. Die ideale Temperatur lässt sich am besten durch Auftragen mit einer Hartwachsprobe überprüfen. Es ist nicht erforderlich, dass die Spitze glühend heiß ist, um die richtige Temperatur zu erreichen. Es wird empfohlen, Borma-Hartwachs bei mittlerer / niedriger Temperatur aufzutragen, um sowohl die Qualität des Wachses als auch die Stabilität der Farbe zu erhalten.

**WARNUNG:** Trotz seiner Robustheit wird empfohlen, den Borma-Wachsschmelzer vorsichtig zu behandeln und außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Denken Sie daran, dass der Borma-Wachsschmelzer brennbares Gas enthält. Stellen Sie den Wachsschmelzer nicht auf eine Oberfläche, bis die Flamme vollständig ausgeschaltet ist. Stellen Sie vor dem Umgang mit dem Borma-Wachsschmelzer, dem Nachfüllen und dem Aufsetzen des Deckels sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und die Spitze vollständig kalt ist. Der Borma-Wachsschmelzer sollte nicht bei Raumtemperatur über + 50 ° C verwendet werden.